


| | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--------|--------|--------------------|------|--------|
|  | |  | | | | | |
| No.117 | 令和5年1月撮影 | 工事種別 | 建築工事 | No.110 | 令和5年1月撮影 | 工事種別 | 建築内装工事 |
| 状況 | 焼却施設外観 (手前：計量棟・管理棟) | | | 状況 | 焼却施設 (内装工事状況) | | |
|  | |  | | | | | |
| No.111 | 令和5年1月撮影 | 工事種別 | プラント設備 | No.112 | 令和5年1月撮影 | 工事種別 | 建築内装工事 |
| 状況 | 焼却施設側 (プラント設備各種配管・配線施工状況) | | | 状況 | 焼却施設 (見学者通路内装工事状況) | | |



| | | | |
|--------|--------------|------|--------|
| No.113 | 令和5年1月撮影 | 工事種別 | 建築内装工事 |
| 状況 | 焼却施設（内装工事状況） | | |

| | | | |
|--------|----------------------------|------|--------|
| No.114 | 令和5年1月撮影 | 工事種別 | プラント設備 |
| 状況 | リサイクル施設側（不燃ごみ破砕物貯留ホップ設置状況） | | |



| | | | |
|--------|-------------|------|------|
| No.115 | 令和5年1月撮影 | 工事種別 | 建築工事 |
| 状況 | 管理棟（内装工事状況） | | |

| | | | |
|--------|------------------|------|------|
| No.116 | 令和5年1月撮影 | 工事種別 | 建築工事 |
| 状況 | 計量棟（外壁・サッシ取付け工事） | | |