

■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設施設整備事業 工事進捗状況写真①

							
No.1	令和元年撮影	工事種別	着工前	No.2	令和2年3月中旬撮影	工事種別	造成工事（伐採）
状況	現地状況（敷地東側から撮影）			状況	伐採開始（敷地南側から撮影）		
							
No.3	令和2年4月中旬撮影	工事種別	造成工事（仮設）	No.4	令和2年4月中旬撮影	工事種別	造成工事（伐採）
状況	工事現場入口状況（鉄板敷：高萩市道側から撮影）			状況	伐採状況（敷地東側から撮影）		

■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設施設整備事業 工事進捗状況写真②

							
No.5	令和2年4月中旬撮影	工事種別	造成工事（伐採）	No.6	令和2年4月下旬撮影	工事種別	造成工事（伐採）
状況	伐採状況（敷地西側から撮影）			状況	伐採・伐根完了（敷地西側から撮影）		
							
No.7	令和2年4月下旬撮影	工事種別	造成工事（伐採）	No.8	令和2年4月下旬撮影	工事種別	造成工事（伐採）
状況	伐採・伐根完了（敷地東側から撮影）			状況	伐採・伐根完了（敷地南側から撮影）		

■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設施設整備事業 工事進捗状況写真③

							
No.9	令和2年5月上旬撮影	工事種別	造成工事（造成）	No.10	令和2年5月上旬撮影	工事種別	造成工事（造成）
状況	造成工事開始（敷地北西側から撮影）			状況	造成工事開始（敷地南側から撮影）		
							
No.11	令和2年6月上旬撮影	工事種別	造成工事（造成）	No.12	令和2年6月上旬撮影	工事種別	造成工事（造成）
状況	造成工事中（敷地西側から撮影）			状況	造成工事中（敷地西側から撮影）		

■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設施設整備事業 工事進捗状況写真④

							
No.13	令和2年8月下旬撮影	工事種別	造成工事（造成）	No.14	令和2年8月下旬撮影	工事種別	造成工事（造成）
状況	造成工事中（敷地東側上空から撮影）			状況	造成工事中（敷地北側上空から撮影）		
							
No.15	令和2年8月下旬撮影	工事種別	造成工事（造成）	No.16	令和2年8月下旬撮影	工事種別	造成工事（造成）
状況	造成工事中（敷地西側上空から撮影）			状況	造成工事中（敷地入口上空から撮影）		