




No.25	令和3年11月撮影	工事種別	基礎工事
状況	工場棟作業全景（焼却施設側）		

No.26	令和3年11月撮影	工事種別	基礎工事
状況	焼却施設－基礎工事（ごみピット基礎）		



No.27	令和3年11月撮影	工事種別	基礎工事
状況	工場棟作業全景（リサイクル施設側）		

No.28	令和3年11月撮影	工事種別	基礎工事
状況	リサイクル施設－基礎工事（基礎配筋作業）		



No.25	令和3年11月撮影	工事種別	基礎工事
-------	-----------	------	------

No.26	令和3年11月撮影	工事種別	基礎工事
-------	-----------	------	------

状況	管理棟作業全景
----	---------

状況	管理棟-基礎工事(基礎配筋・コンクリート工事)
----	-------------------------



No.27	令和3年11月撮影	工事種別	外構工事
-------	-----------	------	------

No.28	令和3年11月撮影	工事種別	設備工事
-------	-----------	------	------

状況	調整池工事(盛土・安定処理工)
----	-----------------

状況	燃料貯留槽設置工事(15,000L)
----	--------------------