



No.29	令和3年12月撮影	工事種別	基礎工事
状況	作業全景		



No.30	令和3年12月撮影	工事種別	基礎工事
状況	焼却施設 - 基礎工事 (ごみピット基礎)		



No.31	令和3年12月撮影	工事種別	基礎・土間工事
状況	焼却施設 - 基礎・土間工事 (土間配筋作業)		



No.32	令和3年12月撮影	工事種別	基礎工事
状況	リサイクル施設 - 基礎工事 (基礎コンクリート工事)		



No.33	令和3年12月撮影	工事種別	基礎工事
状況	工場棟作業全景（リサイクル施設側）		

No.34	令和3年12月撮影	工事種別	基礎工事
状況	管理棟－基礎工事（基礎コンクリート工事）		



No.35	令和3年12月撮影	工事種別	外構工事
状況	調整池工事（基礎工事）		

No.36	令和3年12月撮影	工事種別	外構工事
状況	調整池工事（基礎工事）		