



No.53	令和4年4月撮影	工事種別	鉄骨・コンクリート工事
状況	焼却施設 - 鉄骨工事 (焼却炉室側 - 鉄骨建て方作業)		

No.54	令和4年4月撮影	工事種別	鉄骨工事
状況	焼却施設 - 鉄骨工事 (焼却炉室側 - 4階・5階鉄骨建て方作業)		



No.55	令和4年4月撮影	工事種別	鉄骨・コンクリート工事
状況	焼却施設 (3階床コンクリート工事)		

No.56	令和4年4月撮影	工事種別	プラント設備
状況	焼却施設 (蒸気タービン搬入)		



No.57	令和4年4月撮影	工事種別	コンクリート・プラント工事
状況	リサイクル施設側全景（土間工事・プラント設備工事）		

No.58	令和4年4月撮影	工事種別	プラント設備
状況	リサイクル施設（資源物供給コンベヤ搬入）		



No.59	令和4年4月撮影	工事種別	プラント設備
状況	リサイクル施設（不燃物供給ホップ・コンベヤ据付）		

No.60	令和4年4月撮影	工事種別	外構工事
状況	調整池工事（築堤・排水塔工事）		