



No.61	令和4年5月撮影	工事種別	鉄骨・コンクリート工事
状況	焼却施設－鉄骨工事（焼却炉室側-鉄骨建て方作業）		

No.62	令和4年5月撮影	工事種別	鉄骨工事
状況	焼却施設－鉄骨工事（焼却炉室側-5階・6階鉄骨建て方作業）		



No.63	令和4年5月撮影	工事種別	鉄筋・コンクリート工事
状況	焼却施設－鉄筋コンクリート工事（ごみピット壁配筋・型枠作業）		

No.64	令和4年5月撮影	工事種別	鉄筋・コンクリート工事
状況	焼却施設（焼却炉室側1階）		



No.65	令和4年5月撮影	工事種別	プラント設備
状況	焼却施設（タービン発電機搬入）		



No.66	令和4年5月撮影	工事種別	プラント設備
状況	焼却施設（焼却炉室側・設備据付状況）		



No.67	令和4年5月撮影	工事種別	外構工事
状況	調整池工事（築堤工事）		



No.68	令和4年5月撮影	工事種別	外構工事
状況	調整池工事（築堤工事）		