



No.69	令和4年6月撮影	工事種別	鉄骨・コンクリート工事
状況	焼却施設－鉄骨工事（焼却炉室側-鉄骨建て方作業）		

No.70	令和4年6月撮影	工事種別	設備工事
状況	焼却施設（設備配管工事作業状況）		



No.71	令和4年6月撮影	工事種別	プラント設備
状況	焼却施設（焼却炉搬入・組立状況）		

No.72	令和4年6月撮影	工事種別	プラント設備
状況	焼却施設（灰搬出装置据付状況）		



No.73	令和4年6月撮影	工事種別	プラント設備
状況	リサイクル施設側全景（鉄骨・鉄筋コンクリート工事）		

No.74	令和4年6月撮影	工事種別	鉄骨・コンクリート工事
状況	リサイクル施設（柱・壁配筋工事状況）		



No.75	令和4年6月撮影	工事種別	外構工事
状況	調整池工事（全景）		

No.76	令和4年6月撮影	工事種別	外構工事
状況	調整池工事（築堤工事・排水ポンプ塔工事）		