





No.77	令和4年7月撮影	工事種別	鉄骨・外壁工事	No.78	令和4年7月撮影	工事種別	鉄骨・コンクリート工事
状況	焼却施設－鉄骨工事・外壁工事（焼却炉室側-鉄骨建て方・ALC設置作業）			状況	焼却施設－鉄骨工事・外壁工事（焼却炉室側-鉄骨建て方・ALC設置作業）		
							
No.79	令和4年7月撮影	工事種別	設備工事	No.80	令和4年7月撮影	工事種別	プラント設備
状況	焼却施設（設備配管工事作業状況）			状況	焼却施設（焼却炉組立状況・歩廊設置状況）		



No.81	令和4年7月撮影	工事種別	鉄骨・コンクリート工事
状況	リサイクル施設側全景（鉄骨・鉄筋コンクリート工事）		

No.82	令和4年7月撮影	工事種別	鉄骨・コンクリート工事
状況	焼却施設（プラットフォーム・ごみピット投入扉部）		



No.83	令和4年7月撮影	工事種別	鉄筋・コンクリート工事
状況	計量棟工事（全景）		

No.84	令和4年7月撮影	工事種別	外構工事
状況	調整池工事（排水ポンプ制御棟工事・法面工事）		