

							
No.93	令和4年9月撮影	工事種別	鉄骨・コンクリート工事	No.94	令和4年9月撮影	工事種別	プラント設備
状況	焼却施設 - 鉄骨・外壁工事 (煙突鉄骨建て方・ALC外壁設置作業)			状況	発電設備 (低圧蒸気復水器設置状況)		
							
No.95	令和4年9月撮影	工事種別	建築工事	No.96	令和4年9月撮影	工事種別	プラント設備
状況	焼却施設 (3階 - 見学者通路間仕切壁設置状況)			状況	焼却施設 (ろ過式集じん器煙道設置・歩廊設置状況)		



No.97	令和4年9月撮影	工事種別	機械設備工事
状況	焼却施設側（換気扇・ダクト配管・配線施工状況）		

No.98	令和4年9月撮影	工事種別	鉄骨・コンクリート工事
状況	リサイクル施設側全景（外壁型枠・コンクリート工事）		



No.99	令和4年9月撮影	工事種別	鉄筋・コンクリート工事
状況	リサイクル施設側（ごみ持込プラットホーム柱鉄筋施工状況）		

No.100	令和4年9月撮影	工事種別	外構工事
状況	調整池工事（遮水シート施工状況）		