



No.101	令和4年10月撮影	工事種別	煙突鉄骨・外壁工事
状況	焼却施設 - 鉄骨・外壁工事 (煙突鉄骨建て方・ALC外壁設置作業)		

No.102	令和4年10月撮影	工事種別	プラント設備
状況	発電設備 (低圧蒸気復水器設置状況)		



No.103	令和4年10月撮影	工事種別	プラント・建築設備工事
状況	焼却施設側 (換気扇・ダクト配管・配線施工状況)		

No.104	令和4年10月撮影	工事種別	プラント設備
状況	焼却施設 (プラント設備・煙道保温工事状況)		



No.105	令和4年10月撮影	工事種別	プラント設備
状況	リサイクル施設側（資源物投入ホッパ・コンベア設置状況）		

No.106	令和4年10月撮影	工事種別	プラント設備
状況	リサイクル施設側（破砕機設置状況）		



No.107	令和4年10月撮影	工事種別	鉄骨・コンクリート工事
状況	管理棟（鉄骨建て方状況）		

No.108	令和4年10月撮影	工事種別	外構工事
状況	調整池工事（遮水シート施工状況）		