





No.117	令和4年12月撮影	工事種別	プラント設備
状況	焼却施設側（プラント設備各種配管・配線施工状況）		

No.110	令和4年12月撮影	工事種別	プラント設備
状況	工場棟-焼却施設（プラント電気・設備配管施工状況）		



No.111	令和4年12月撮影	工事種別	プラント設備
状況	焼却施設側（脱臭装置設置状況）		

No.112	令和4年12月撮影	工事種別	建築内装工事
状況	焼却施設（見学者通路内装工事状況）		

							
No.113	令和4年12月撮影	工事種別	プラント設備	No.114	令和4年12月撮影	工事種別	建築工事
状況	リサイクル施設側（缶・ペットボトル選別設備設置状況）			状況	工場棟－管理棟間渡り廊下（防水・外壁工事）		
							
No.115	令和4年12月撮影	工事種別	建築工事	No.116	令和4年12月撮影	工事種別	建築工事
状況	管理棟（屋根防水、外部サッシ取付状況）			状況	管理棟（内装間仕切壁設置、電気機械設備配管・配線状況）		